
M1
55
M3
to M4
to M2
to M6
4
2
18
19
6
20
28
40
34
32
42
30
24
23
M4
M6
50
25
27
26
35
22
8
16
10
14
12
M2
18

Fig. 1



Fig.2a



Fig. 26



Fig. 2c

348



Fig. 2d



Fig. 2e



Fig. 2f

3575



Fig. 2g



Fig. 2h

3599



Fig. 2i


55A
M1
M3
Br
4
2
52
18
19
6
20
28
40
34
42
30
24
M4
M6
32
26
50
35
22
25
8
16
10
14
12
54
M2

Fig. 3



Fig. 4c

Fig. 4b

Fig. 4a